



Den huvudsakliga orsaken till utsläppet var antagligen cisternens påfyllningsrör. Päästön pääasiallinen syy oli todennäköisesti jäteöljsäiliön täyttöputki.



Uppsugning av olja från skogsdiket där lyckligtvis stora mängder olja samlats. Jäteöljyä imettiin metsäojasta, johon sitä oli onneksaasti kertynyt suuria määriä.



Det öppna diket vid Industrigatan efter regn. Teollisuuskadun tieoja sateen jälkeen.