

FINNSÄILIÖ OY

KUOPIONTIE 203 B, 77600 SUONENJOKI
TEL. 0102922300 FAX. 0102922309
www.finnsailio.fi

Neste veneasema Nauvo Kirkonkylä (7060)

Nauvonranta 3

21660 LÄNSI-TURUNMAA

TTK: lupa n:o 512/39/2016

PÖYTÄKIRJA n:o 105221 1

Päivämäärä 21.04.2021

Vastaava valvoja Sajaniemi Ilpo
Työn tilaaja Stefan Ilman

Säiliön puhdistus Säiliön maalaus
 Säiliön tarkastus Säiliön pinnoitus

Tilavuus 16 000 l Tuote Diesel

Mitat	D	1580	L3 Ilmap.
	L	8070	L4 ,
	L1	200	L5
	L2	3500	Kaltevuus mm/m

Vaippa	Yksi	Sijoitus	Maan alla
Materiaali	Metalli	Alue	
Muoto	Lieriö	Imuputket pohjasta	2x80 mm
Aine vahvuus	5 mm	Valmistusno:	Valmistusvuosi

Valmistaja:

Pohjaliete 40 Lietteessä vettä Lietteen hävitys FINNSÄILIÖ OY

Seinämän paksuudesta jäljellä 5 mm Syöpymän sijainti Vaippa , , , Pääty ,
Säiliön ulkopinnoite, Lujitemuovi , Maali, , Piki , Pinnoittamaton

Polttoaineenpinta 52 / 52 ennen / jälkeen Säiliössä työskentely 25.min Ylitäytön estin Kunnossa
Kaasumittaus Klo 10.00, Tulos 20,9/0 O₂/LeI%, Klo , Tulos O₂/LeI% Säiliön luokka A

Osapinnoitus		Kokopinnoitus		Polyesteri
Ilmanlämpö	C°	Lasikuitu		Kovetin
Pellinlämpö	C	Huokoistesti	kV	Top coat
Ilmankosteus	%	Kovuus	Bc°	Puhtaus
Kalvonpaksuus		Alaosa 1/3	mm	Yläosa 2/3 mm

Lisätyöt / huomautukset Säiliön sisällä ehjä koko lujitemuovipinnoite.

Takuu vuotta, seuraava suositeltava tarkastus mennessä.


Työstä vastaava Tommi Tenhunen

Tarvitaanko pihanavausta Kyllä Ei
Finnsäiliö Oy:n tunnuskilpi Kyllä Ei
Huoltokaivon päässyt vettä Kyllä Ei

Työn vastaanottanut

Vastaava valvoja

Ilpo Sajaniemi



FINNSÄILIÖ OY

KUOPIONTIE 203 B, 77600 SUONENJOKI
TEL. 0102922300 FAX. 0102922309
www.finnsailio.fi

Neste veneasema Nauvo Kirkonkylä (7060)

Nauvonranta 3

21660 LÄNSI-TURUNMAA

TTK: lupa n:o 512/39/2016

PÖYTÄKIRJA n:o 105221 2

Päivämäärä 21.04.2021

Säiliön puhdistus Säiliön maalaus
 Säiliön tarkastus Säiliön pinnoitus

Vastaava valvoja Sajaniemi Ilpo
Työn tilaaja Stefan Ilman

Tilavuus 16 000 l Tuote 98 E

Mitat	D	1580	L3 Ilmap.
	L	8150	L4 ,
	L1	230	L5
	L2	1200	Kaltevuus +15 mm/m

Vaippa	Yksi	Sijoitus	Maan alla
Materiaali	Metalli	Alue	

Muoto	Lieriö	Imuputket pohjasta	100 mm
Aine vahvuus	5 mm		

Valmistusno: Valmistusvuosi

Valmistaja:

Pohjaliete 10 Lietteessä vettä Lietteen hävitys FINNSÄILIÖ OY

Seinämän paksuudesta jäljellä * mm	Syöpmän sijainti	Vaippa , , , Päätty ,
	Säiliön ulkopinnoite,	Lujitemuovi <input checked="" type="checkbox"/> , Maali, <input type="checkbox"/> , Piki <input type="checkbox"/> , Pinnoittamaton <input type="checkbox"/>

Polttoaineenpinta 27 / 27 ennen / jälkeen	Säiliössä työskentely 30.min	Ylitäytön estin Kunnossa
Kaasumittaus Klo 11.15, Tulos 20,9/85 O ₂ /LeI%	Klo 12.15, Tulos 20,9/0 O ₂ /LeI%	Säiliön luokka C

Osapinnoitus	Kokopinnoitus	Polyesteri
Ilmanlämpö C°	Lasikuitu	Kovetin
Pellinlämpö C	Huokoistesti kV	Top coat
Ilmankosteus %	Kovuus Bc°	Puhtaus
Kalvonpaksuus	Alaosa 1/3 mm	Yläosa 2/3 mm

Lisätyöt / huomautukset Säiliön sisällä ehjä koko lujitemuovipinnoite, joka irronnut molemmista päädyistä sekä katto-osasta.

Takuu vuotta, seuraava tarkastus 21.10.2021 mennessä.

Työstä vastaava Tommi Tenhunen
Tarvitaanko pihanavausta Kyllä Ei
Finnsäiliö Oy:n tunnuskilpi Kyllä Ei
Huoltokaivon päässyt vettä Kyllä Ei

Työn vastaanottanut

Vastaava valvoja

Ilpo Sajaniemi

